
BEDIENUNGSANLEITUNG



Multisegment-Programmregler

EUROTHERM





EUROTHERM INTERNATIONAL

I N	HALTSVERZEICHNIS	Seite
ο.	Bedienübersichten	2 - 5
1.	Einbau	6
	a) Auspacken und Lagerungb) Mechanischer Aufbauc) Montaged) Verdrahtungshinweise	6 6 6 7
2.	Anschlußklemmen	8
	a) Meßwertgeber b) Ausgang 1 c) Ausgang 2 d) Schnittstellenkarte e) Steuerein- und Steuerausgänge	9 9 10 11/12 13-15
3.	Bedienung Regler	16
	a) Allgemeines b) Reglerbetrieb	16 17-22
4.	Bedienung Programmgeber	23
	a) Programm starten b) Programm überwachen c) Programm anhalten/zurücksetzen d) Status abfragen e) Programm eingeben f) Steuerausgänge g) Programm löschen h) Programm anzeigen	23 24 24 25 26-30 31 32 32
5.	Konfiguration	33
	a) Programmgeber b) Schnittstellenkarte	33 34-36

B22 Multisegment-Programmregler
PROGRAMMBEISPIEL

PRG-10PRG-10Istwert

Istwert

7 S.

ന

(B) 2 8 9 10 13 4 6 Segment 1 3 Funktion Ramp Dwell Step Dwell Ramp Dwell. Dwell Ramo Subprog Owell Ramp Dwe11 End

①

 $(\overline{0})$

Der 822 Multisegment-Programmregler ist eine Kombination des 820 ProzeBreglers mit einem Vielstufen-Programmgeber. In den Programmgeber des Gerätes können umfangreiche Programmabläufe (Zeitpläne) eingegeben werden.

Ein Programm besteht aus maximal 16 Segmenten. Ein Segment ① entspricht einem Programmschritt. Insgesamt können ca. 100 Segmente in 16 verschiedenen Programmen abgespeichert werden.

Ein Segment kann aus einer Rampe (Ramp) ② Maltezeit (Dwell) ③ , einem Sollwertsprung (Step) ④ oder einem Unterprogrammaufruf (Subprog) ⑤ bestehen. Bei einem Sollwertsprung wartet der Programmablauf so lange, bis der Istwert den Sollwert – innerhalb eines einstellbaren Bereiches – erreicht hat ④. Diese "Holdback"-Funktion kann auch bei einer Rampe bzw. Haltezeit eingestellt werden. Ein Unterprogrammaufruf ⑤ startet an der entsprechenden Stelle ein anderes Programm (z.B. Programm 10). Wenn das Unterprogramm beendet ist, so wird der Programmablauf an der ursprünglichen Stelle ⑥ fortgesetzt.


Bei Programmstart 🕥 kann entweder der Startsollwert vorgegeben werden oder durch die "Servo"-funktion der Startsollwert dem momentanen Istwert (Meßwert) angepaßt werden.

Dei Programmende (a) kann natürliches Abkühlen – Shutdown – (Stellgröße ist null) gewählt werden oder die Endtemperatur vorgegeben werden.

Die beiden Alarmrelais können während des Programmablaufs für Alarmfunktionen ⑨ benutzt oder als Steuerausgänge ein- ⑩ bzw. ausgeschaltet ⑪ werden.

Eine zusätzliche Schnittstellenkarte bietet weitere (bis zu vier) Steuerausgänge 🔞 und max. drei Steuereingänge (z.B. extern Start/Stop).

Die Bedienebenen-übersicht



B E D I E N E B E N E (OPERATOR):

- REGLER:

Sollwert verstellen: Mit Taste 6 (Enter) anwählen:

SETPOINT 300.0

Mit den Mehr-/Weniger-Tasten einstellen und mit Taste 6 (Enter) abschließen.

- PROGRAMMREGLER:

Programm starten:

AUTO |=== % Taste 2 drücken und mit den Mehr-/Weniger-Tasten die "FUNCTION PROGRAM" auswählen.

FUNCTION PROGRAM ?

Taste 6 (Enter) drücken

PROGRAM PRG 3?

Mit den Mehr-/Weniger-Tasten kann die gewünschte Programmnummer (Programm 1 bis Programm 16) ausgewählt werden. Mit Taste 6 wird die angewählte Programmnummer übernommen. Zum Starten des Programmes danach Taste 6 (Enter) drücken.

Programm anhalten:

HOLD 3

Zum Anhalten des Programms Taste 2 drücken

Danach Taste 2 drücken und mit Taste 5 eine der Möglichkeiten auswählen:

P = 3 S = 2 RUN ? Programmablauf fortsetzen: Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken.

P = 3 S = 2RESET ?

Programm zurücksetzen: Rückkehr in Reglerbetrieb. Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken.

P = 3 S = 2 NEXT SEG ? Sprung in das nächste Programmsegment: Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken.

P = 3 S = 2 MANUAL ?

Handbetrieb: Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken.

INBETRIEBNAHMEEBENE

- O Taste 6 und Taste 1 zweimal gleichzeitig drücken (Taste 6 drücken, festhalten und Taste 1 zweimal drücken)
- O Mit Taste 5 die gewünschte Funktion aufrufen

Programm eingeben:

822 ENTER PRG Zur Programmeingabe Taste 6 drücken

76% FREE PRG 3% Anzeige des noch verfügbaren Speicherplatzes in %. Die gewünschte Programmnummer kann mit den Mehr-/Weniger-Tasten eingestellt werden. Danach Taste 6 (Enter) drücken.

Die gesamte Programmeingabe erfolgt in der Frage-Antwort-Technik:

Taste 6 (Enter) = Ja Taste 5 (Δ) = Mehr/Nein Taste 4 (∇) = Weniger.

P = 3 S = 1 $RAMP \qquad ?$

Frage, ob das Segment 1 von Programm 3 eine Rampe sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken.

P = 3 S = 2 $DWELL \qquad ?$

Frage, ob das Segment 2 von Programm 3 eine Haltezeit sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken.

P = 3 S = 3STEP ?

Frage, ob das Segment 3 von Programm 3 ein Sollwertsprung sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken.

P = 3 S = 4SUBPROG ?

Frage, ob Segment 4 in Programm 3 ein Unterprogrammaufruf sein Soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken.

P = 3 S = 3 END ?

Frage, ob Segment 3 im Programm 3 das End-Segment sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken.

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

1. EINBAU

a) Auspacken und Lagerung

Um ausreichenden Schutz während des Versandes zu gewährleisten, wurde dieses Produkt sorgfältig und stoßgesichert verpackt. Bei Empfang der Sendung sollten der Karton und das Gerät äußerlich auf grobe Beschädigungen untersucht werden.

Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät <u>nicht</u> in Betrieb genommen werden. Zur Beurteilung des Schadens bitte umgehend mit dem nächsten EUROTHERM Büro Kontakt aufnehmen.

Wird das Gerät nach dem Auspacken nicht unmittelbar in Betrieb genommen, muß es vor Feuchtigkeit und grobem Schmutz geschützt werden. Lagertemperatur: -30°C bis +75°C.

b) Mechanischer Aufbau

Gehäuse: Stahlblechgehäuse mit

Kunststoffeinschub

VDE 0411, Klasse 1 6,3 mm Flachstecker (VBG 4) Schutzart: Anschlüsse:

oder 3,5 mm Schraubklemmen ca. 1,25 kg


Gewicht:

0...50°C 9 VA Umgebungstemperatur:

Leistungsaufnahme: IP 54 Schutzklasse:


c) Montage

Das Gerät ist für den Einbau in einen Fronttafelausschnitt (92 x 92 mm) nach DIN 43700 vorgesehen. Vor dem Einbau muß der Regler aus dem Einschub genommen werden. Hierzu ist die Verriegelungsschraube rechts unten zu lösen.



ر بي المراكبين المرا المراكبين المراكبين

Danach werden die Halteschrauben zurückgeschraubt und nach innen aus dem Gehäuse genommen. Das Gehäuse wird von vorne in die Fronttafel eingeschoben, die Halteschrauben wieder eingesetzt und leicht angezogen. Der Regler kann dann hereingeschoben und mit der Verriegelungsschraube wieder verriegelt werden.



<u>d</u>) Verdrahtungshinweise

Die Digitaltechnik und µP-Prozessortechnologie stellen neue und andere Anforderungen an die Installation einer Anlage. Entsprechend dem heutigen technischen Stand möchten wir auf einige Installationsmerkmale hinweisen, die bei Nichtbeachtung zu späteren Betriebsstörungen führen können:

- 1. Möglichst kurze Leitungswege (Vermeidung von Schleifen).
- 2. Möglichst Last-, Steuer- und Meßleitungen getrennt verlegen (nicht in einem Strang).
- 3. Entstörung von Schützen und Relaisspulen.

Wenn auch nach Beachtung des technischen Standards Probleme auftreten, so bitten wir Sie, folgendes zu beachten:

- 4. Netzfilter über Netzeingang oder separate Spannungsversorugng über Steuertrafo.
- Steuerleitung abgeschirmt verlegen.
- 6. Im Ausland Spannungskonstanthalter einsetzen.

Zur Geräteentstörung ist jeder Regler mit einer RC-Kombination ausgerüstet. Die Anschlußleitungen sind direkt nach hinten herausgeführt und werksseitig auf die Anschlußklemmen 18 (grün) und 27 (blau) gelegt.

2. Anschlußklemmen

1	85-2		10				2	28
2		് Netzanschluß	11				Ausgang	29
3	N(Mp	Netza	12	(:	<u> </u>			30
4		Triac	13	siehe d		:	Alarm_1	31
5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	oder	14	arte (32
6	971	Relais	15	tellenk				33
7	- -	stetig	16	Schnittstellenkarte (siehe d	J	25	Alarm 2	34
8	+		17	S	Meßwertgeber	26		35
9	_	Ausgang	18	ار Erde	Мевме	27		36

Anschlußklemmen für 822 Multisegment-Programmregler

a) Meßwertgeber

1. Thermoelement

25	T/C	+
27	T/C	- [

Die Verbindung zwischen Thermoelement und Regler muß mit Ausgleichsleitung vorgenommen werden. Thermoelementbruchsicherung und eine O°C-Vergleichsstelle sind eingebaut.

2. Widerstandsthermometer Pt 100

- 2-Leiter-Schaltung:

V1
V 2

Pt 100 an Klemmen 25 und 26 anschließen und eine Brücke von 26 nach 27 legen. Bei der 2-Leiter-Schaltung ergibt ein Leitungswiderstand von 1 Ohm einen Fehler von 2,6°C. Fühler-Bruchanzeige erfolgt bei Bruch eines Leiters.

- 3-Leiter-Schaltung:

Einzelner Leiter des Pt 100 auf Klemme 25 und doppelter Leiter auf Klemmen 26 und 27 anschließen. Bei 3-Leiter--Anschluß wird der Leitungswiderstand kompensiert. Fühlerbruchanzeige erfolgt nur bei gleichzeitigem Bruch von zwei Leitern.

3. mV, mA, V oder Pyrometer

25	+
27	- .

Bei mA-Eingang ist die Fühlerbruchsicherung nicht wirksam. Maximaler Eingang 50V.

b) Ausgang 1

1. Relais (Bestellcode 003 oder 028)

4	N/O
5	N/C
Þ	
6	COM

Das Ausgangsrelais ist als Wechsler ausgelegt und mit 2A/264V belastbar

2. Triac (Bestellcode 092)

4	LOAD
6	LINE

Der Triacausgang ist mit 1A/264V belastbar.

3. Logikausgang (Bestellcode 049)

8	+
9	-

Der Logikausgang 20V (10mA) ist galvanisch getrennt.

4. Strom- oder Spannungsausgang

8	+
9	-

Der Strom- oder Spannungsausgang ist isoliert.

and the second of the second o

c) Ausgang 2

1. Triac (Bestellcode 092)

28	LOAD
29	LINE

Der Triacausgang ist mit 1A/264V belastbar.

2. Logikausgang (Bestellcode 049)

29	+	
30	_	

Der Logikausgang 20V (10mA) ist galvanisch getrennt.

3. Strom- oder Spannungsausgang

29	+	
30	-	

Der Strom- oder Spannungsausgang ist isoliert.

d) Schnittstellenkarte

Es kann entweder eine Logik-Schnittstelle, eine digitale oder analoge Schnittstellenkarte eingebaut sein.

Die Klemmenbelegungen sind folgende:

Klemme	Logik-	analoge	di gitale
	Schnittstelle	Schnittstelle	Schnittstelle
10	DIG. EIN 1	DIG. EIN 1	DIG. EIN 1
11	DIG. EIN 2	DIG. EIN 2	DIG. EIN 2
12	BEZUGSPUNKT	BEZUGSPUNKT	BEZUGSPUNKT
13	DIG. AUS 1	DIG. AUS 1	DIG. AUS 1
14 15 16 17	DIG. EIN 3 DIG. AUS 2 DIG. AUS 3 DIG. AUS 4	je nach Ausführung (siehe analoge Schnittstelle)	je nach Ausführung (siehe digitale Schnittstelle)
1.8	ERDE	ERDE	ERDE

Analoge Schnittstelle

Eingang und Ausgang

14	I/P	+
15	I/P	-
16	0/P	+
17	O/P	-

Klemmen 14 und 15 sind für den externen analogen Eingang (+20V max.). Bezugspunktbereich ist 20V gegenüber jeder Klemme der Schnittstellenkarte. Klemmen 16 und 17 sind für den analogen Ausgang.

Externes Potentiometer

10	POT	+
12	POT	-
14	I/P	+
15	I/P	+ -

41.00

Für ein externes Potentiometer ist die positive Seite mit Klemme 10 und die negative Seite mit Klemme 12 (Bezugspunkt) zu verbinden. Der Schleifer wird mit Klemme 14 verbunden. Außerdem muß eine Brücke zwischen Klemmen 12 und 15 gelegt werden.

Digitale Schnittstelle

RS 422 - digitale Schnittstelle

14	RХ	+	
] 15	RX	-	
16	ТX	+	
17	TX	-	

Klemme 12 ist Masse und normalerweise intern mit Klemme 18 (Erde) verbunden. Die RS 422-Schnittstelle benutzt Klemmen 14 (+) und 15 (-) zum Empfangen und Klemmen 16 (+) und 17 (-) zum Senden.

والمراجع والأكر والمنافية والمناف أوارث المواجع والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف

RS 232 - digitale Schnittstelle

12 COM 14 RX 16 TX

Klemme 14 ist zum Empfangen und Klemme 16 zum Senden der RS 232-Schnittstelle. Klemme 12 ist Masse und nicht mit der Erde (Klemme 18) intern verbunden.

Data Logger RS 232

Der Drucker wird an die Klemmen 12 und 16 angeschlossen.

12	COM
14	ENABLE +
15	ENABLE -
16	TX +

Das Data-Logging wird durch Verbinden von Klemmen 12 und 15 gestartet oder durch Anlegen eines 2V-Signals an Klemme 14 (Bezugspunkt ist Klemme 12).

Das Ausdruck-Intervall ist bei der Konfiguration einstellbar. Das Data-Logging wird unterbrochen, wenn die Startbedingung (siehe oben) nicht mehr erfüllt ist. Klemmen 12 und 18 (Erde) sind normalerweise nicht intern verbunden.

Data Logger R\$ 422

Der Drucker wird an die Klemmen 16 (+) und 17 (-) angeschlossen.

14	ENABLE -	+
15	ENABLE -	-
16	TX +	
17	TX -	

Durch Verbinden von Klemmen 12 und 15 oder durch Anlegen eines 2V-Signals an Klemme 14 (Bezugspunkt ist Klemme 12) wird das Data-Logging gestartet.

Das Ausdruck-Intervall ist bei der Konfiguration einstellbar. Das Data-Logging wird unterbrochen, wenn die Startbedingung (siehe oben) nicht mehr erfüllt ist. Klemmen 12 und 18 (Erde) sind normalerweise intern verbunden.

e) Steuereingänge und Steuerausgänge (DIG. EIN und DIG. AUS)

Die analogen und digitalen Schnittstellenkarten haben je zwei digitale Eingänge und einen digitalen Ausgang. Die Logik-Karte hat drei digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge.

Ein Eingang wird gesetzt, indem die entsprechende Klemme, z.B. Klemme 10 (DIG. Ein 1) mit der Klemme 12 verbunden wird. Damit wird die einprogrammierte Funktion ausgelöst.

Für die Steuereingänge und Steuerausgänge sind folgende Funktionen möglich:

	DIG E	IN		DIG	AUS			сом
FUNKTION	1	2	3	1	2	3	4]
KLEMME	10	11	14	13	15	16	17	12
KEINE HAND PID1/PID2 INT./EXT. VORGABE	A11 A11 A11 A11	A11 A11 A11 A11	L L -	A11 A11 A11 A11	L - -	L - -	L - -	
VERRIEGELUNG START/RESET HALT ENDE	A11 A11 A11	A11 A11 A11	L L	A11 - - A11	- - -	- - -	- - L	,
STEUERAUSGANG 1 STEUERAUSGANG 2 STEUERAUSGANG 3 STEUERAUSGANG 4	- - -	- - -	- - -	D/A - - -	L -	- L -	- - L	
EOS RESET HOLDBACK PROGRAMM LÄUFT WARTE	- - - - -	- - - -	- - - L	- - - -	- - - - -	- - - -	L L L	

All = bei digitaler, analoger und Logik-Schnittstelle möglich D/A = nur bei digitaler und analoger Schnittstelle möglich = nur bei Logik-Schnittstelle möglich.

Beschreibung der einzelnen Steuerfunktionen:

Bezeich deutsch	nung englisch	Funktionen
KEINE	NONE	Das Ein-/Ausgangssignal wird nicht benutzt.
HAND	MANUAL	Als DIG. AUS: gesetzt, wenn Handbetrieb gewählt. Als DIG. EIN: Umschalten von Automatik auf Hand möglich.
PID1/PID2	DUAL PID	Als DIG. AUS: Anzeige, ob Parametersatz 1 oder 2 ausgewählt. Als DIG. EIN: Umschalten von Parameter- satz 1 auf 2 möglich.
INT./EXT. VORGABE	REMOTE	Als DIG. AUS: Anzeige, ob interner oder externer Sollwert angewählt. Als DIG. EIN: Umschalten von interner/ externer Sollwert möglich.
VERRIEGE- LUNG	KEYLOCK	Der Eingang verriegelt die Fronttasten (nur Auslesen möglich). Der Ausgang zeigt an, ob KEYLOCK gesetzt ist.
START/ RÜCK- SETZEN	RUN/RESET	Beim Setzen des Eingangssignals wird das eingestellte Programm bei Segment 1 ge- startet. Beim Öffnen des Kontaktes wird das Programm zurückgesetzt (Rückkehr in Reglermodus).
HALT	HOLD	Durch Setzen des DIG. EIN wird das Programm angehalten. Bei Zurücksetzen wird es fort- gesetzt.
ENDE	END	Der Ausgang zeigt an, daß das Programm be- endet ist (End State erreicht).
ST.AUSG.1 '' 2 '' 3 '' 4	LOG, OUT1 '' 2 '' 3 '' 4	Steuerausgang programmierbar Steuerausgang programmierbar Steuerausgang programmierbar Steuerausgang programmierbar
PROGRAMM LÄUFT	RUNNING	Der Ausgang wird gesetzt, wenn das Programm gerade läuft.

Bezeichnung		Funktionen
deutsch	englisch	
RUCK- SETZEN	RESET	Der Ausgang wird gesetzt, wenn das Programm zurückgesetzt wird.
HOLDBACK	HOLDBACK	Der Ausgang wird gesetzt, wenn das Programm läuft und HOLDBACK (warten bis der Istwert den Sollwert erreicht hat) aktiv ist.
WARTEN	WAIT	Falls WAIT ausgewählt wurde, ist dieses Eingangssignal nötig, um ein Programm- zu beenden und das nächste Segment zu beginnen. Diese Funktion wird benutzt, um den 822er mit externen Geräten zu koordinieren.
EOS	EOS	Das Ausgangssignal wird 66 ms oder 80 ms vor Erreichen des nächsten Programmab- schnittes gesetzt und bei Beginn des Programmabschnittes zurückgesetzt. Es kann in Verbindung mit dem WAIT-Eingang verwendet werden.

Falls der 822er mit einer Logik-Schnittstelle ausgerüstet ist, so ist folgende Standardkonfiguration eingestellt:

DIG.	EIN 1	_	Start/Reset	DIG.	AUS	1	-	Ende
DIG.	EIN 2	_	Halt	DIG.	AUS	2	-	Steuerausgang
DIG.	EIN 3	_	Hand	DIG.	AUS	3	-	Steuerausgang
				DIG.	AUS	4	-	Steuerausgang

3. Bedienung Regler

Der 822 Multisegment-Programmregler ist die Kombination des 820 Prozeßreglers mit einem Vielstufen-Programmgeber. Es ist daher wichtig, daß zuerst der Regelteil des Gerätes (Regelparameter etc.) in Betrieb genommen wird, bevor die Programme (Zeitpläne) eingegeben werden.

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR

a) Allgemeines

Die Anzeige des Istwertes erfolgt über die 4-stellige, große Digitalanzeige.

Die Regelabweichung wird über den Bargraph mit 9 Segmenten angezeigt. Leuchtet nur der mittlere Balken, so ist der Istwert innerhalb des Bereiches von +/- 0,5% vom Sollwert (Prozentangabe bezieht sich auf den Meßbereich). Die Bargraphen oberhalb des mittleren Balkens zeigen einen Übersollwert an, ein Untersollwert wird durch die unteren Balken angezeigt.

Auf der 15 x 54 Punkte Matrix können alphanumerische und grafische Symbole angezeigt werden.

Der Programmregler wird über 6 Tasten bedient:

Taste 1 - alarm ack - Quittieren eines Alarmes/ Zurück zum Operator-Modus

Taste 2 - run/function - Start/Stop-Funktionen

Taste 3 - status - Statusanzeige

Taste 4 - ∨ - Weniger-Taste

Taste 5 - 🔼 - Mehr-Taste/Nein

Taste 6 - enter - Enter-Taste/Ja

Aus Sicherheitsgründen und wegen der Übersichtlichkeit ist die gesamte Bedienung des Gerätes in vier Ebenen unterteilt:

- Bedienerebene
- Überwachungsebene
- Inbetriebnahmeebene
- Konfiguration-Auslesen-Ebene.

Der Zugang zu der Inbetriebnahmeebene kann über eine 4-stellige Sicherheitsnummer geschützt werden. Die eingegebene Sicherheitsnummer kann in der Konfiguration-Auslesen-Ebene geändert werden.

Die Umschaltung in die nächste, höhere Ebene wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 6 + 1 erreicht (zuerst Taste 6 drücken, festhalten und Taste 1 gleichzeitig drücken). Wird nur die Taste 1 gedrückt, so erfolgt der Rücksprung in die Bedienerebene.

Mit der Taste 2 (run/function) kann die gewünschte Betriebsart des Gerätes ausgewählt werden. Nach Drücken der Taste 2 kann mit der Taste 5 durch die möglichen Funktionen "geblättert" werden.

Die Auswahl der gewünschten Betriebsart erfolgt mit der Taste 6.

Die möglichen Betriebsarten (Funktionen):

- Function Auto Regler im Automatikbetrieb Der gewünschte Sollwert kann eingestellt werden.
- Function Manual Regler im Handbetrieb Die gewünschte Stellgröße kann eingestellt werden.
- + Function Program Programmgeber
 Die Programme (Zeitpläne) können gestartet werden.

b) Reglerbetrieb

ermania e. .

Alle verfügbaren Parameter können in der Matrixanzeige aufgerufen und verändert werden.

In der Bedienerebene kann der Sollwert oder die Ausgangsleistung angezeigt werden. Die Umschaltung erfolgt mit der Taste 6 (Enter). Mit den Mehr-/Weniger-Tasten kann der Sollwert verändert werden. Nach der Sollwertänderung muß die Taste 6 (Enter) gedrückt werden. Hierdurch erfolgt die Übernahme des angezeigten Wertes.

Folgende Aufstellung zeigt alle Parameter, welche in der Bedienerebene angezeigt bzw. verändert werden können. Es können natürlich - je nach Geräteausführung - nicht alle beschriebenen Parameter aufgerufen werden. Ist z.B. das Gerät nicht für zwei Parametersätze konfiguriert, so läßt sich nur ein Sollwert aufrufen.

AUTO MM

Für Geräte mit einem Ausgang: Anzeige der Stellgröße als Balkendiagramm. Die Eingangseinheit (z.B. MM) wird zusätzlich angezeigt.

the annual state of a sea-

AUTO MM ===| %

Für Geräte mit zwei Ausgängen: Anzeige der Stellgröße als Balkendiagramm. Ausgang 1 wird von 0 bis 100% nach rechts und Ausgang 2 von 0 bis -99,8% nach links angezeigt (z.B. Heizen/Kühlen). Die Eingangseinheit (z.B. MM) wird zusätzlich angezeigt.

AUTO REM

Externer Sollwert eingestellt: Das Umschalten auf internen Sollwert erfolgt in der Überwachungsebene mit der Taste 3.

SETPOINT 1200.0 Auswahl mit Taste 6. Verändern mit den Mehr-/Weniger-Tasten innerhalb der Sollwertgrenzen (zur Übernahme Enter (6) drücken).

SETPOINT 12.0

Sollwert I bzw. Sollwert 2: Nur falls zwei Parametersätze konfiguriert: Umschalten auf anderen Parametersatz erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 6 und 3. Die jeweiligen Sollwerte können mit den Mehr-/Weniger-Tasten

SETPOINT 2 25.0

Anzeige des externen Sollwertes: Die Abfrage erfolgt durch Drücken der Taste 3. Falls Setpoint Track konfiguriert wurde, folgt der interne dem externen Sollwert.

REM. SP 200

> Falls externer Sollwert eingestellt wurde: Anzeige des aktuellen Sollwertes, z.B. externer Sollwert plus interner Sollwert.

ACTUAL SP 212

Handbetrieb: Wird mit Taste 2 (Function Manual) ausgewählt. Rückkehr in Automatikbetrieb

MANUAL PWR 90,0%

Anzeige Alarm 1 bzw. Alarm 2 aktiv: Falls beide Alarme aktiv sind, wird der letzte aufgerufene Alarm angezeigt. Quittiert werden die Alarme mit der Taste 1 (alm. ack). Die Regelabweichungsanzeige blinkt, wenn ein Alarm quittiert wurde aber noch aktiv ist.

ALARM 1* DVL 1,25 verändert werden.

mit Taste 2.

NO SENSOR PWR 50,0% Thermoelementbruch: Diese Anzeige zeigt, daß der Istwert 5% über dem maximalen bzw. 5% unter dem minimalen Anzeigewert ist.

CHECK CONFIG Konfigurationsfehler: Die Konfiguration muß überprüft werden. Ihr nächstes EUROTHERM-Büro hilft Ihnen gerne weiter.

CHECK CALIB. Kalibrationsfehler: Das Gerät muß neu kalibriert werden. Ihr nächstes EUROTHERM-Büro hilft Ihnen gerne weiter.

Die Überwachungsebene wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 6 und 1 eingestellt (zuerst Taste 6 drücken, festhalten und gleichzeitig Taste 1 drücken).

In der <u>Überwachungsebene</u> können die Alarmwerte und Stellgrößenbegrenzungen eingegeben werden. Mit der Taste 6 können die gewünschten Parameter aufgerufen werden.

Die Umschaltung von interner/externer Sollwert erfolgt mit der Taste 3.

Alarm	1
DVL	2.50

Alarm 1 bzw. Alarm 2: Die Alarmwerte können mit den Mehr-/Weniger-Tasten verändert werden.

MAX. 0/P 1 PWR 100.0%

Stellgrößenbegrenzung für Ausgang 1 bzw. Ausgang 2

CONT. SPT

Wenn ein Programm geladen bzw. gestartet wird, kann der Reglersollwert angezeigt und verändert werden.

Von der Überwachungsebene kann die <u>Inbetriebnahmeebene</u> durch gleichzeitiges Drücken der Taste 6 und 1 (Taste 6 festhalten, dann Taste 1 gleichzeitig drücken) aufgerufen werden.

Falls diese Ebene durch einen Sicherheitscode geschützt wurde, muß nach der Meldung "SECURITY NO. ?" die vierstellige Sicherheitsnummer eingegeben werden. Diese Eingabe muß mit der Taste 6 (Enter) abgeschlossen werden.

ιL

Mit der Taste 5 können alle Funktionen der Inbetriebnahmeebene abgerufen werden. Die Auswahl der gewünschten Funktionen erfolgt mit der Taste 6 (Enter):

ENTER PRG - Programm eingeben

CLEAR PRG - Programm löschen

COMMISSION - Reglerparameter eingeben

IO DEFINE - Programmgeber konfigurieren

MIMIC - Programm grafisch darstellen.

Im Folgenden werden alle Parameter der Funktion COMMISSION beschrieben. Alle anderen Funktionen werden im Kapitel Programmgeber erläutert. Mit der Taste 1 kann jederzeit wieder die Bedienerebene aufgerufen werden.

SETPOI	NT
HI	100

Obere Sollwertgrenze: Kann zwischen Untersollwertgrenze und Maximalanzeige verändert werden.

SETPOINT	
LO	0

Untere Sollwertgrenze: Kann zwischen Minimalanzeige und Obersollwertgrenze verändert werden.

CYCLE	Т
1	5.05

Zykluszeit für Ausgang 1: Verstellbar zwischen 0,1 und 65 Sek. Bei Relaisausgang zwischen 5 und 65 Sek.

PROPI	BAND
1	0,1%

Proportionalband (Xp): Einstellbereich 0,1 bis 999,5%

INTEG.	T
1	60.S

Integralzeit (Ti): Einstellbereich O bis 9995 Sek. Null bedeutet - kein Integralanteil

MAN.	RESET
MAN. 1	20%

Lastanpassung: Einstellbereich O bis 100%. Wenn TI = O (PD-Regler) kann die bleibende Regelabweichung mit "MAN RESET" ausgeglichen werden

DERIV.	T
1	5.7S

Differentialzeit (TD): Einstellbereich O bis 999,5 Sek. Null bedeutet = Differentialanteil ausgeschaltet.

CUTB.	ACK
HI	20.50

- ---

Oberer (HI) bzw. unterer (LO) Cutback-Punkt: zusätzlicher Parameter für Anfahrschaltung. Einstellbereich O bis 100% des Meßbereiches in der jeweiligen physikalischen Einheit

CUTBACK LO 5.00

DEADBAND Totband für EIN/AUS-Regler: 1.0% Einstellbereich 0,1 bis 10% REL.COOL Relativ Kühlen: Kühlverstärkung für Ausgang 2 im Verhältnis 1.0 zu Xp von Ausgang 1: Einstellbereich 0,1 bis 10%. 0,1 bis 1 = Xp-Ausgang 2 größer Xp-Ausgang 1 1 = Xp-Ausgang 2 gleich Xp-Ausgang 1 1 bis 10 = Xp-Ausgang 2 kleiner Xp-Ausgangl H:C DBand Totband zwischen Heizen und Kühlen: 5.0% Einstellbereich -5 bis +5% des Proportionalbandes. Negative Werte für Überlappung von Ausgang 1 und Ausgang 2 CYCLE Τ. Zykluszeit für Ausgang 2 10.05 PROPBAND Proportionalband (Xp) für 2. Parametersatz 10.0% INTEG Integralzeit (TI) für 2. Parametersatz 2 40.5 MAN RESET Lastanpassung für 2. Parametersatz **50%** Differentialzeit für 2. Parametersatz DERIV. Τ, 80.0S REL COOL Relativ Kühlen für 2. Parametersatz 6.0 O/P BIAS Ausgangsverschiebung: 5.0% Konstante Erhöhung bzw. Absenkung der Stellgröße (Reglerausgang). Einstellbereich -99,8 bis 100%. 0 = keine Verschiebung NO SENSOR Stellgröße bei Fühlerbruch: PWR 50.0% Die hier eingestellte Stellgröße wird ausgegeben, wenn der Meßwert 5% über dem maximalen oder 5% unter dem minimalen Anzeigebereich ist. E. SCALER Emmissions-Einstellung: Für Pyrometereingang - Einstellbereich 0,5 bis 1.0 0.50

LOG RATE

Druckintervall für Data-Logger: Zeitintervall des Ausdrucks einstellbar von O bis 20 Min. Von der Inbetriebnahmeebene kann die Konfiguration-Auslesen-Ebene durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 6 und 1 (Taste 6 drücken, festhalten und gleichzeitig Taste 1 drücken) aufgerufen werden. Zuerst erscheint die Leuchtschrift:

"Instrument Configuration Read Only" (Konfiguration auslesen)

Mit der Taste 6 können die Parameter der Reihenfolge nach aufgerufen werden. Mit der Taste 1 kann jederzeit in die Bedienerebene zurückgesprungen werden.

Unter anderem können folgende Kennwerte abgefragt werden:

Meßfühler: Art und Typ I/P TYPE Ausgang 1: Art und Funktion Ausgang 2: Art und Funktion 0/P 1 0/P 2 zwei Parametersätze: Ja oder Nein DUAL PID Sollwert bleibt beim Umschalten von SETPOINT HOLD -Automatik/Hand und zurück unverändert SETPOINT TRACK-Sollwert gleich Istwert beim Umschalten Automatik/Hand und zurück Schnittstellenkarte: Art und Funktion COMMS eingestellter Wert der Alarmhysterese ALARM HYS. Typ und Funktion ALARM 1 Typ und Funktion ALARM 2 D.P. POS INV. P. BAR Position des Dezimalpunktes Stellgrößenanzeige invertiert, 0% Ausgangsleistung entspricht voller Balkenanzeige MANUAL Handbetrieb: diese Funktion kann verriegelt werden UNITS Einheit des Meßbereiches MAX MV IN Maximaler Millivolteingang (bei linearem Eingang) MIN MV IN Minimaler Millivolteingang (bei linearem Eingang) DISP MAX Maximale Anzeige DISP MIN Minimale Anzeige

4. Bedienung Programmgeber

In der Bedienerebene können die Programme gestartet bzw. angehalten werden, in der Inbetriebnahmeebene können die Programme (Zeitpläne) eingegeben werden.

a) Programm starten

AUTO |==== % Taste 2 drücken und mit den Mehr-/Weniger-Tasten die "FUNCTION PROGRAM" auswählen

FUNCTION PROGRAM ?

Taste 6 (Enter) drücken

PROGRAM PRG 3?

Mit den Mehr-/Weniger-Tasten kann die gewünschte Programmnummer (Programm 1 bis Programm 16) ausgewählt werden. Mit Taste 6 wird die angewählte Programmnummer übernommen. Zum Starten des Programmes danach Taste 6 (Enter) drücken.

Alle Geräte werden standardmäßig mit "LOAD/RUN YES" ausgeliefert und lassen sich damit wie oben beschrieben starten. Man kann jedoch das Gerät in der Inbetriebnahmeebene auf "LOAD/RUN NO" umschalten. Zum Starten des Programms muß dann immer noch folgendes eingegeben werden:

PROGRAM PRG 3?

Nach Drücken der Taste 6 (Enter) ist das Programm geladen. Danach Taste 2 drücken.

P = 3 START ?

Anzeige, daß Programm 3 geladen wurde. Mit Taste 6 kann das Programm gestartet werden. Zurücksetzen erfolgt mit der Taste 5

P = 3 RESET ?

Taste 6 (Enter) zum Zurücksetzen drücken

Fehlermeldung:

PROGRAM
3 EMPTY!


Es wurde kein Programm 3 (Zeitplan) eingegeben. Mit Taste 6 kann die Anzeige gelöscht werden.

b) Programm überwachen


Während des Programmablaufs können mit der Taste 6 folgende Programmanzeigen aufgerufen werden:

P =	=	3	S	=	2	
] ≓=	= -				8	
, —					_	

Anzeige der Programmnummer (3), Segmentnummer (2) und der Ausgangsleistung (in %) . .



Anzeige der Programmnummer (3), Segmentnummer (2) und des Sollwertes (200.0)



Grafische Anzeige des Programmverlaufs. Der schraffierte Teil entspricht dem bereits abgelaufenen Programmteil.

c) Programm anhalten

HOLD	3
===	<u> </u> 8

Zum Anhalten des Programms Taste 2 drücken

Wurde "LOAD/RUN NO" in der Inbetriebnahmeebene eingestellt - Standard ist "LOAD/RUN YES" - so wird das Programm folgendermaßen angehalten:

_	_			_		
P	=	3	S	=	2	
HOLD					?	

Taste 2 drücken und danach Taste 6 drücken

Ist ein Programm angehalten, so kann es wieder fortgesetzt werden bzw. andere Funktionen können aufgerufen werden. Zuerst Taste 2 drücken und mit Taste 5 eine der Möglichkeiten auswählen:

P	=	3	5	=	2	
RU	JN_				?	

Programmablauf fortsetzen. Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken

P = 3 S = 2 RESET ?

Programm zurücksetzen: Rückkehr in Reglerbetrieb. Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken

P = 3 S = 2 NEXT SEG ?

Sprung in das nächste Programmsegment Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken

P = 3 S = 2MANUAL ?

Handbetrieb: Zur Auswahl Taste 6 (Enter) drücken.

d) Programmstatus abfragen

Mit der Taste 3 kann der Programmstatus des ablaufenden Programms jederzeit abgefragt werden. Nach Drücken der Taste 3 können mit der Taste 6 (Enter) alle Einzelinformationen aufgerufen werden. Mit der Taste 1 kann die Statusabfrage jederzeit beendet werden.

STATUS P = 3 S = 2	Programm 3 und Segment 2 sind gerade aktiv
PRG. SPT 150.0	Der Programmsollwert ist 150.0
RAMP TO 200.0	Rampe auf 200.0 wird gerade ausgeführt
RAMP MIN 10.0	Die Rampe wird mit einer Steigung von 10.0 Einheiten pro Minute ausgeführt
PROG LOOPS LEFT 4	Zyklische Programmwiederholung: Noch vier Durchläufe inkl. des momentan laufenden Programms werden ausgeführt
SUBPROG P =10 S = 5	Unterprogramm 10 ist aufgerufen worden In dem Unterprogramm wird gerade Segment 5 abgearbeitet
SUB LOOPS LEFT 1	Zyklische Programmwiederholung des Unter- programms, Zahl der verbliebenen Durchläufe
STATUS HOLD	Programm ist angehalten
STATUS P = 3 END	Programm 3 ist beendet
RELAY 1 OFF	Programm beendet: Relay 1 ist ausgeschaltet
POWER OFF	Ausgangsleistung abgeschaltet (natürliches Abkühlen)
END TEMP 150.0	Endtemperatur des Programms

e) Programm eingeben

Die Programmabläufe (Zeitpläne) können in der Inbetriebnahmeebene eingegeben werden. Diese wird von der normalen Bedienerebene durch zweimaliges gleichzeitiges Drücken der Tasten 6 und 1 aufgerufen (Taste 6 drücken, festhalten und Taste 1 zweimal drücken).

Mit der Taste 5 können alle Funktionen der Inbetriebnahmeebene abgerufen werden. Die Auswahl der gewünschten Funktion erfolgt mit der Taste 6. Zur Programmeingabe ist die Funktion "ENTER PRG" aufzurufen.

822 ENTER PRG

Zur Programmeingabe Taste 6 drücken

76% FREE PRG 3?

Anzeige des noch verfügbaren Speicherplatzes in %. Die gewünschte Programmnummer kann mit den Mehr-/Weniger-Tasten eingestellt werden. Danach Taste 6 (Enter) drücken.

MEM FULL QUIT ?

Diese Anzeige erscheint, wenn der verfügbare Speicherinhalt verbraucht ist. Bevor neue Programme eingegeben werden, müssen erst die alten Programme bzw. Programmteile gelöscht werden.

Mit der Taste 5 kann folgendes ausgewählt werden:

P = 3 S = 0 NEW ?

Programmnummer 3, Segment 0 ist ausgewählt. Falls ein neues Programm eingegeben wird, Taste 6 (Enter) drücken

P = 3 S = 0 QUIT ?

Programmnummer 3, Segment 0 ist ausgewählt. Falls keine Programmeingabe erfolgen soll, Taste 6 (Enter) drücken

Bei der Programmeingabe wird zuerst die Starttemperatur oder Servo gewählt. Auswahl mit Taste 5:

SERVO YES ?

Wenn das Programm mit Sollwert=Istwert (Servofunktion) starten soll, muß Taste 6 (Enter) gedrückt werden

SERVO NO ?

Keine Servofunktion - die Starttemperatur wird eingegeben. Taste 6 drücken

LEVEL 0 20.5

Einstellen der Starttemperatur mit den Mehr-/Weniger-Tasten. Zum Abschluß Taste 6 (Enter) drücken. Die Programme (Zeitpläne) werden jetzt schrittweise (Segment) eingegeben. Bei jedem Schritt kann man zwischen Rampe (Ramp), Haltezeit (Dwell), Sollwertsprung (Step), Unterprogramm (Subprog) oder Ende (End) auswählen. Die Taste 5 dient immer dazu, die verschiedenen Funktionen anzuwählen. Wird die angewählte Funktion gewünscht, so muß nur noch die Taste 6 (Enter) gedrückt werden.

Rampe (RAMP)

P = 3 S = 1 RAMP ?

Frage, ob das Segment 1 von Programm 3 eine Rampe sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken

RAMP RATE /MIN ?

Eine Rampe wird mit der Steigung und Endtemperatur eingegeben. Bei der Steigung können Einheiten pro Minute bzw. Einheiten pro Stunde gewählt werden. Taste 5 zur Auswahl der gewünschten Einheit drücken

TO LEVEL 200.0

Einstellen der Rampenendtemperatur mit den Mehr-/Weniger-Tasten. Zum Abschluß Taste 6 drücken.

Die mögliche Steigung ist abhängig von der Position des Dezimalpunktes der Anzeige:

Bei Anzeige xxxx. - 0,1 bis 999.9 Std. - 1,0 bis 9999. Min. Bei Anzeige xxx.x - 0,01 bis 99.99 Std. - 0,1 bis 999.9 Min. Bei Anzeige xx.xx - 0,001 bis 9.999 Std. - 0,01 bis 99.99 Min. Bei Anzeige x.xxx - 0,001 bis 9.999 Std. - 0,001 bis 9.999 Min.

Haltezeit (DWELL)

P = 3 S = 2 DWELL ?

Frage, ob das Segment 2 von Programm 3 eine Haltezeit sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken

DWELL TIME HOURS

DWELL TIME

MINS

_

Die Haltezeit kann in Minuten oder Stunden (Hours) eingegeben werden. Mit Taste 5 die gewünschte Einheit anwählen und danach Taste 6 (Enter) drücken

DWELL TIME 10.0 M

Einstellen der Haltezeit mit den Mehr-/Weniger-Tasten. Abschluß mit Taste 6 (Enter).

Sollwertsprung (STEP)

Bei einem Sollwertsprung muß außer dem Zielsollwert auch ein Holdback-Wert in Prozent eingegeben werden. Die Prozentangabe bezieht sich auf die eingestellte Meßbereichsspanne. Der Programmablauf wartet dann solange, bis der Istwert innerhalb des Holdback-Bereiches vom Sollwert ist.

P = 3 S = 3 STEP ?

Frage, ob das Segment 3 von Programm 3 ein Sollwertsprung sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken

TO LEVEL 80.5

Einstellen des Zielsollwertes mit den Mehr-/Weniger-Tasten

HOLDBACK

Holdback-Funktion: Einstellen des Prozentwertes (0,1%, 1% oder 10%). Beispiel: Meßbereich 1200°C, Sollwertsprung auf 500°C, Holdback 1%, d.h. das Programm wartet bei dem Sollwertsprung, bis der Istwert im Bereich von 488°C bis 512°C liegt.

Unterprogramm (SUBPROG)

Wenn ein Segment als Unterprogramm definiert ist, so wird, wenn dieses Segment an der Reihe ist, die eingestellte Programmnummer als Unterprogramm aufgerufen. Nach Abschluß des Unterprogramms wird das ursprüngliche Programm fortgesetzt. Nur die Programme 1 bis 8 können andere Programme als Unterprogramme aufrufen. Dabei können die Programme 9 bis 16 als Unterprogramme aufgerufen werden.

P = 3 S = 4SUBPROG ?

Frage, ob Segment 4 in Programm 3 ein Unterprogrammaufruf sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken

SUBPROG 12

Programmnummer des Unterprogramms. Einstellung mit Mehr-/Weniger-Tasten, Auswahl mit Taste 6 (Enter).

3

End (ENDE)

Nachdem alle gewünschten Segmente eingegeben wurden, wird das nächste Segment als "END" programmiert. Wenn "END" im Segment 1 gewählt wird, so wird das gesamte Programm gelöscht. Auf diese Weise können also einzelne Programme gelöscht werden.

P =	3	Ş	=	3
END				?

Frage, ob Segment 3 im Programm 3 das End-Segment sein soll. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken

P = 3 LOOP 20

Nach dem End-Segment, oder wenn die maximale Anzahl von 16 Segmenten erreicht ist, wird die zyklische Programmwiederholung mit den Mehr-/Weniger-Tasten eingestellt. In dem Beispiel wird das Program 20 mal automatisch hintereinander abgearbeitet. Für einmaligen Programmdurchlauf muß "LOOP I" eingestellt werden.

SHUT DOWN YES ?

Abschalten der Ausgangsleistung (Stellgröße = 0 natürliches Abkühlen) bei Programmende. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken

SHUT DOWN ?

Kein Abschalten der Ausgangsleistung bei Programmende, sondern

END LEVEL 204

Eingabe der Endtemperatur

Die beiden Relais können am Ende des Programms als Alarmfunktion oder eingeschaltet (ON) bzw. ausgeschaltet (OFF) werden.

Segment-Optionen (OPTIONS)

In den einzelnen Programmschritten können noch zusätzliche Funktionen eingestellt werden. Um die Programmeingabe jedoch vereinfachen zu können, kann diese Möglichkeit ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe IO DEFINE).

Holdback

Die Holdback-Funktion (siehe Sollwertsprung - STEP) kann auch bei Rampe und Haltezeiten aktiviert werden.

Relais

Der 822 Programmregler hat zwei Alarmrelais. Diese können während des Programmablaufs auch als Steuerausgänge benutzt werden.

Als Segment-Option ist folgendes einstellbar:

Relay 1 - OFF das Relais ist ausgeschaltet Relay 1 - ON das Relais ist eingeschaltet

Relay 1 - ALARM das Relais arbeitet als Alarmrelais, d.h. wird nur im Alarmfall aktiviert.

Dieselben Möglichkeiten gelten auch für Relais 2.

Umschalten PID-Parameter

PID TERMS
Die eingestellten PID-Parameter werden
beibehalten.
Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN
drücken

PID TERMS
SPECIAL ?

In dem Programmschritt (Segment) sollen
die PID-Parameter umgeschaltet werden
(spezielle PID-Parameter/special
PID-Terms). Taste 6 (Enter) für JA und
Taste 5 für NEIN drücken

PROPBAND Einstellen des Proportionalbandes mit den 10.0% Mehr-/Weniger-Tasten. Danach Taste 6 (Enter) drücken

INTEG. T. Einstellen der Integralzeit mit den 5. S Mehr-/Weniger-Tasten. Danach Taste 6 (Enter) drücken

DERIV. T.

120.0 S

Mehr-/Weniger-Tasten. Danach Taste 6

(Enter) drücken.

Falls die Integralzeit im Reglerbetrieb auf Null gesetzt wurde, so ist "MAN RESET" anstatt der Integralzeit einzustellen.

Falls EIN/AUS-Regler eingestellt wurde, so erscheint "DEADBAND" anstatt der PID-Parameter.

f) Logik-Ausgänge (Steuerausgänge)

Falls eine analoge oder digitale Schnittstellenkarte eingebaut ist, so kann ein zusätzlicher Steuerausgang gesetzt werden:

T 0.6	A 1 7 705	-
LOG.	OUT	1
ON		?

Steuerausgang im Segment angeschaltet. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken

LOG. OUT 1 OFF ? Steuerausgang im Segment ausgeschaltet

Mit der Logik-Schnittstellenkarte können folgende Optionen gewählt werden:

LOGIC	1/0	
NO		?

Taste 6 (ja) drücken, falls keine der Zusatzfunktionen in diesem Programmschritt gewünscht werden

LOGIC	1/0
YES	?

Zusatzfunktionen in diesem Abschnitt gewünscht. Taste 6 (Enter) für JA und Taste 5 für NEIN drücken.

Die folgenden Anzeigen erscheinen nur, falls sie für die Schnittstellenkarte konfiguriert wurden. Taste 6 (Enter) zur Auswahl der Funktion drücken oder Taste 5 (Nein) drücken:

LOG.	OUT	2
LOG. ON		?

Steuerausgang 2 im Segment Ein

Steuerausgang 2 im Segment Aus

LOG. OUT 3 ON ?

Steuerausgang 3 im Segment Ein

LOG. OUT 3 OFF ? Steuerausgang 3 im Segment Aus

LOG. OUT 4 ON ? Steuerausgang 4 im Segment Ein

LOG, OUT 4 OFF ?

Steuerausgang 4 im Segment Aus

EOS ON ?

Funktion EOS (End of Segment) eingeschaltet

EOS OFF ?

Funktion EOS (End of Segment) ausgeschaltet

WAIT ON ?

Funktion Warten (Wait) eingeschaltet

WAIT OFF ? Funktion Warten (Wait) ausgeschaltet

g) Programm löschen (CLEAR PROGRAMS)

Um ein einzelnes Programm zu löschen, muß das Segment 1 dieses Programms als Ende (END) programmiert werden. Mit der Funktion "CLEAR PROGRAMS" werden <u>alle</u> eingegebenen Programme gelöscht. Die Funktion kann in der Inbetriebnahmeebene mit der Taste 5 aufgerufen werden:

0.7	- - -	
822		
LOT TO A D	PRG .	
CLEAR	LVG	

Taste 6 zum Löschen drücken

CLEAR ALL PRGS NO?

Taste 6 drücken, falls diese Programme doch nicht gelöscht werden sollen. Taste 5 zum Löschen drücken

CLEAR ALL PRGS YES?

Taste 6 zum Löschen aller Programme drücken. Taste 5 (Nein) drücken, falls kein Programmlöschen gewünscht ist.

h) Programm anzeigen (MIMIC)


Eine grafische Übersichtsdarstellung (MIMIC) von jedem Programm kann in der Inbetriebnahmeebene dargestellt werden

822	
MIMIC	

Taste 6 zur Anzeige drücken

DISPLAY PRG 4?

Auswahl der gewünschten Programmnummer mit den Mehr-/Weniger-Tasten. Zum Abschluß Taste 6 drücken



Falls das Programm größer als 12 Abschnitte ist, kann die Programmkurve mit den Mehr-/Weniger-Tasten verschoben werden. Mit Taste 1 - Rückkehr in Bedienerebene. Mit Taste 6 - Rückkehr in Inbetriebnahmeebene.

PROGRAM 4 EMPTY! Anzeige, daß das angewählte Programm leer ist, d.h. es wurde hier nichts eingegeben.

a) Programmgeber konfigurieren (IO DEFINE)

In der Inbetriebnahmeebene kann der Programmgeber konfiguriert werden. Mit der Taste 6 (Ja) kann die angezeigte Funktion ausgewählt werden, sonst Taste 5 (Nein) drücken.

ausgewahlt werden,	sonst laste 5 (Neill) dideken.
822 IO DEFINE	Taste 6 zum Konfigurieren drücken
PROG OPTS NO ?	keine Programm-Optionen gewünscht
PROG OPTS YES ?	Programm-Optionen möglich
RST/HLD ENABLED ?	Programm anhalten und zurücksetzen in Bedienerebene möglich
RST/HLD DISABLED ?	Programm anhalten und zurücksetzen in Bedienerebene nicht möglich
LOAD/RUN YES ?	Programmstart ohne vorheriges Laden; Programm anhalten mit einem Tastendruck möglich (Normalfall)
LOAD/RUN NO ?	Programm muß erst geladen werden, ehe es gestartet werden kann. Zum Programm anhalten muß Taste 2 und danach Taste 6 (Enter) gedrückt werden.
DISPLAY MIMIC ?	Nach Programmstart ist die erste Anzeige die grafische Übersicht
DISPLAY SETPOINT ?	Nach Programmstart ist die erste Anzeige der Sollwert
DISPLAY POWERBAR ?	Nach Programmstart ist die erste Anzeige die Stellgröße
CONT. MODE RLY	Im Reglerbetrieb - d.h. kein Programm (Zeitplan) läuft - können die Alarmrelais ein-/ausgeschaltet oder für Alarmfunktion programmiert werden
CONT. MODE	Im Reglerbetrieb können die Steuerausgänge ein- oder ausgeschaltet werden

PROG RLY	LOAD	?
PROG LOG	LOAD	?

Falls "LOAD/RUN NO" gewählt wurde, muß das Programm erst geladen werden, ehe es gestartet wird. Es läßt sich der Zustand der Alarmrelais bzw. der Steuerausgänge definieren, wenn das Programm geladen ist.

PROG END LOG

Welchen Zustand (ein- oder ausgeschaltet) sollen die Steuerausgänge haben, wenn das Programm beendet ist?

b) Konfiguration der Schnittstellenkarte

Bei der Konfiguration können die Kennwerte des Gerätes verändert werden. Es kann z.B. der gewünschte Thermoelementtyp einprogrammiert werden. In diesem Kapitel wird die Konfiguration der Schnittstelle erläutert. Eine Anleitung für die gesamte Konfiguration ist in englischer Sprache bei Ihrer nächsten EUROTHERM-Vertretung erhältlich.

Zugriff zur Konfiguration


Spannungsversorgung des Gerätes abschalten,
Gerät aus Einschub herausnehmen (Schraube rechts unten),
Gerätebrücken (siehe Bild) schließen. (Bei einigen Modellen ist anstatt des abgebildeten Steckers ein Mini-Schalter eingebaut.)

- Gerät wieder in Einschub einsetzen,

- Spannungsversorgung einschalten.

Ansicht von hinten

Brücke geschlossen: Konfiguration Brücke offen : Betrieb



Es erscheinen nun auf der Matrixanzeige einige Fragen, welche entweder mit der "Ja"-Taste (6) oder mit der "Nein"-Taste (5) beantwortet werden müssen.

Geräteadresse-Konfiguration

Falls eine digitale Schnittstelle oder Datalogger-Schnittstelle eingebaut ist, kann zuerst die Adresse verändert werden:

Mit den Mehr-/Weniger-Tasten kann die ADDRESS 2.1

gewünschte Adresse angwählt werden. Mit Taste 6 Eingabe des Wertes drücken. Taste 6

nochmals drücken.

Taste 5 (Nein) drücken CALIBRATE

Taste 5 (Nein) drücken CONFIGURE

Taste 6 (Ja) drücken EXIT ?

Konfiguration - Einstellung der Adresse -COMPLETED beendet (falls ein Sicherheitscode in das Gerät eingegeben ist, erscheint dieser unter der Mitteilung COMPLETED.)

Nach der Meldung COMPLETED muß zur Rückkehr in die normale Bedienebene nur noch die Spannungsversorgung abgeschaltet werden, das Gerät aus dem Einschub genommen werden und die Gerätebrücke (Kurzschlußstecker bzw. Schalter) geöffnet werden. Danach kann das Gerät wieder normal eingesetzt werden.

Logik-Schnittstelle-Konfiguration

Falls eine Logik-Schnittstelle eingebaut ist, ist die erste Frage der Konfiguration CALIBRATE.

CALIBRATE Taste 5 (Nein) drücken

Taste 6 (Ja) drücken. CONFIGURE

Alle nun folgenden Fragen müssen jetzt mit "Ja"-Taste (6) beantwortet werden, bis zu der Frage, welche die Schnittstelle betrifft:

Taste 5 (Nein) drücken COMMS NONE

Taste 5 (Nein) drücken COMMS ? DIGITAL

Taste 5 (Nein) drücken COMMS 7 ANALOG

Taste 5 (Nein) drücken COMMS DATA LOG ?

Taste 6 (Ja) zur Auswahl der COMMS Logik-Schnittstelle drücken. LOGIC I/O ?

Die nächste Frage bezieht sich auf den digitalen Eingang 1 (DIG. IN 1 ?). Mit der Taste 5 (Nein) können alle verfügbaren Möglichkeiten für diesen Eingang aufgerufen werden. Mit der Taste 6 (Ja) wird die gwünschte Funktion ausgewählt Danach folgt die nächste Frage (DIG. IN 2 ?).

Verfügbare Funktionen:

1 : None, Manual, Dual PID, Remote, Keylock, Run/Reset, DIG IN

Hold

2 : None, Manual, Dual PID, Remote, Keylock, Run/Reset, DIG IN

Hold

3 : None, Manual, Wait, Run/Reset, Hold DIG In

DIG OUT 1: None, Manual, Dual PID, Remote, Keylock, End DIG OUT 2: None, Logic out 2 DIG OUT 3: None, Logic out 3 DIG OUT 4: None, Logic out 4, EOS, Reset, End, Holdback, Running.

Nachdem der Digitale Ausgang 4 (DIG. OUT 4) programmiert wurde, müssen alle weiteren Fragen mit Taste 6 (Ja) beantwortet werden, bis die Nachricht COMPLETED erscheint.

Falls ein Sicherheitscode in das Gerät eingegeben wurde, wird dieser zusätzlich angezeigt. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Nummer einmal vergessen wurde.

Das Gerät darf nicht ausgeschaltet werden, bevor die Nachricht COMPLETED angezeigt wird. Erst danach kann das Gerät ausgeschaltet werden, die Brücke (bzw. der Schalter) geöffnet werden und das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

_		
	Standard- Konfiguration	Eingestellte Konfiguration
DIG IN 1 DIG IN 2 DIG IN 3	RESET HOLD MANUAL	
DIG OUT 1 DIG OUT 2 DIG OUT 3 DIG OUT 4	END LOGIC OUT 2 LOGIC OUT 3 LOGIC OUT 4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Holdback Einstellung:
Taste [1] und Taste [6] glüchzeitig drücken
bis Anzüge ENTER PRG
Taste 5 drücken bis Anzeige 10 DEFINE
-> Taste [6] dracken > Anzige: No ?
=> Taste [5] dracken => Anzage: YES ?
→ Taste 6 drücken bis Anzage: ENTER PRG
=> Taste [6] drücken => Programmeingabe Segment 1
Ba Anzage No OPTS? Taste 5 draden ->
Anzige: P=1 S=1 OPTIONS? Taste [6] drücken -7
Anzige: Holdback mit Tasten 4 + 5 Holdback eingeb
-> Taste [6] dråden bis Programmeingabe Segment 2 Holdback muß får Jedes Segment unter OPTIONS
Holdback muß für Jedes Segment unter OPTIONS
nen einer ge han werden.