



Quick Codes	Codes rapides	Schnellcodes
Quick codes configure input type, range, outputs, alarms and events	Les codes rapides configurer le type d'entrée, la plage, les sorties, les alarmes et les événements	Mit den Schnellcodes können Eingangstyp, Bereich, Ausgänge, Alarne und Ereignisse konfiguriert werden.
Press to select the code as shown in the tables below. Press to accept and scroll to the next code. Press to go back.	Appuyer sur pour sélectionner le code, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. Appuyer sur pour accepter et passer au code suivant. Appuyer sur pour revenir en arrière.	Um den Code wie in den nachstehenden Tabellen gezeigt auszuwählen, drücken Sie .
		Drücken Sie , um die Option zu akzeptieren und zum nächsten Code zu gehen.



3 OP1 Output 1 - Alarm 3	OP1 Sortie 1 - Alarme 3	OP1 Ausgang 1 - Alarm 3
4 OP2 Output 2 - Alarm 1	OP2 Sortie 2 - Alarme 1	OP2 Ausgang 2 - Alarm 1
H Unconfigured	Non configuré	Unkonfiguriert
PID Heating	PID chaud	PID Heizen
PID Cooling	PID froid	PID Kühlung
ON/OFF Heating	ON/OFF chaud	EIN/AUS Heizen
ON/OFF Cooling	ON/OFF froid	EIN/AUS Kühlung
Alarm: energised in alarm	Alarme : excité en alarme	Alarm: stromführend im Alarmzustand
0 High alarm	Alarme haute	Maximalalarm
1 Low alarm	Alarme basse	Minimalalarm
2 Deviation high	Déviation haute	Abweichung Übersollwert
3 Deviation low	Déviation basse	Abweichung Untersollwert
4 Deviation band	Déviation bande	Abweichungsband
Alarm: de-energised in alarm	Alarme : désactivé en alarme	Alarm: stromlos im Alarmzustand
5 High alarm	Alarme haute	Maximalalarm
6 Low alarm	Alarme basse	Minimalalarm
7 Deviation high	Déviation haute	Abweichung Übersollwert
8 Deviation low	Déviation basse	Abweichung Untersollwert
9 Deviation band	Déviation bande	Abweichungsband
Retransmission (analogue outputs only)	Retransmission (sorties analogiques uniquement)	Rückübertragung (nur Analogausgänge)
E 4-20mA Setpoint	4-20 mA, consigne	4-20mA Sollwert
U 4-20mA PV	4-20mA mesure	4-20mA PV
D 4-20mA output	4-20 mA, sortie	4-20mA Ausgang
A 0-20mA Setpoint	0-20 mA, consigne	0-20mA Sollwert
b 0-20mA PV	0-20mA mesure	0-20mA PV
d 0-20mA output	0-20 mA, sortie	0-20mA Ausgang
P Pt100	Programmer Event	Programmgeber-Ereignis
u 0-80mV	End status	Endstatus
z 0-20mA	Run status	Betriebsstatus
5 OP3 Output 3 - Alarm 3	OP3 Sortie 3 - Alarme 3	OP3 Ausgang 3 - Alarm 3
6 OP4 Output 4 - Alarm 2	OP4 Sortie 4 - Alarne 2	OP4 Ausgang 4 - Alarm 2

	When all four characters have been configured is selected	Une fois les quatre caractères configurés, est sélectionné	Wenn alle vier Zeichen konfiguriert worden sind, wird ausgewählt
7 DI1 Digital Input 1	7 DI1 Digital Input 1	7 DI1 Digitaleingang 1	
8 DI2 Digital Input 2 (not P116)	8 DI2 Digital Input 2 (not P116)	8 DI2 Digitaleingang 2 (nicht P116)	
A Alarm acknowledge	Acquittement alarme	Alarmquittierung	
S Setpoint 2 select	Sélection consigne 2	Sollwert 2 auswählen	
L Keylock	Verrouillage du clavier	Tastensperre	
T Timer reset	Réinitialisation du temporisateur	Timer rücksetzen (Reset)	
r Timer run	Marche du temporisateur	Timer läuft/Reset	
U Timer run/reset	Pause du temporisateur	Timer halten	
H Timer hold	Sélection du mode manuel	Manuelle Auswahl	
N Manual select	Mode veille (sorties inactives)	Standby-Modus (Ausgänge aus)	
b Standby mode (outputs off)	Mode veille	Unkonfiguriert	
n Unconfigured	Non configuré		

Example Exemple Beispiel

SET 1 J E H C SET2 D I R 5

Example 1: To Operate Alarms

Up to 3 alarms are available. They may be ordered or configured using the Quick Codes (page 1) or the 'P' codes page 3.

To Adjust Alarm Thresholds

In Operator Level 2, select AL1, AL2 or AL3 as appropriate

Press to set the threshold

To Acknowledge an Alarm

There are three ways in which an alarm can be acknowledged:

1. In all cases Press to select **AL AL**. Then press or to **YES**.
2. Operate Logic Input 1 or 2 (if configured)
3. Press

If the alarm is still present the ALM beacon will light continuously.

By default alarms are configured as non-latching.

Example 2: To Operate the Timer

An internal timer can be configured to operate in three modes:

Dwell - to control a process at a fixed value for a defined period.

Delayed Switch on - to switch the output power on after a set time.

Soft Start - applies a power limit for a fixed period of time.

Set the time period using

For a dwell timer set to start the countdown when the PV is close to SP.

For a soft start timer set the power limit **55.0P**, and the threshold **55.5P**.

Using set the timer to run, hold or reset, or from a suitably configured logic input

End will flash when the timer has timed out. The power output will go to a value set by P43.

Example 3: To Self Tune the Controller

Set the setpoint to around the normal working temperature.

Set the Output limits to a safe value

Select **Aut Tun** from the Level 2 list and set to it to **YES**

The controller will flash in the operator display until the automatic tuning is complete.

Example 4: Energy Monitor

Energy usage is measured on one output only (normally heating) - configured using P81.

Enter the nominal load power in kW in P82.

In Levels 1 & 2, **EPR** will measure the energy usage for individual batches and **Etot** for the whole process. They may also have been customised to the second and third lines of the operator display using P74 & P75.

Reset these using available in Level 2. **Etot** can only be reset after **EPR**. P71, P72 or P73 can customise one of the function buttons or the Page button to access this parameter.

Example 5: Programmer

This space is left for programmer description

Exemple 1 : Pour actionner les alarmes

Jusqu'à 3 alarmes sont disponibles. Elles peuvent être commandées ou configurées au moyen des codes rapides (page 1) ou des codes 'P', page 3.

Pour ajuster le seuil d'alarme

En niveau 2 d'opérateur, sélectionner AL1, AL2 ou AL3, comme requis

Appuyer sur pour régler le seuil

Pour acquitter une alarme

Il existe trois moyens de s'acquitter d'une alarme :

1. Dans tous les cas, appuyer sur pour sélectionner **AL AL**. Appuyer ensuite sur ou jusqu'à **YES**.
2. Actionner l'entrée logique 1 ou 2 (si configurée)
3. Appuyer sur

Si l'alarme est toujours présente, la balise ALM est allumée en continu.

Par défaut, les alarmes sont configurées sans maintien.

Exemple 2 : Pour actionner le temporisateur

Un temporisateur interne peut être configuré pour fonctionner en trois modes :

Dwell (palier) - pour contrôler un processus à une valeur fixe pendant une période définie.

Delayed Switch on (Départ différé) - pour une mise sous tension après un certain délai

Soft Start (Démarrage progressif) - applique une limite de puissance pour une période fixe.

Régler le délai au moyen de

Pour un temporisateur par palier, régler pour démarrer le décompte quand le PV est proche de SP.

Pour un temporisateur en démarrage progressif, régler la limite de puissance **55.0P** et le seuil **55.5P**.

Au moyen de , régler le temporisateur sur marche, pause ou réinitialiser, ou à partir d'une entrée logique configurée appropriée

End clignotera une fois la temporisation écoulée. La sortie de puissance passera à une valeur définie par P43.

Exemple 3 : Pour le réglage automatique du régulateur

Régler le point de consigne aux alentours de la température nominale de fonctionnement.

Régler les limites de sortie sur une valeur sûre

Sélectionner **Aut Tun** à partir de la liste de niveau 2 et la régler sur **YES**

Le régulateur fait clignoter sur l'affichage de l'opérateur jusqu'à ce que le réglage automatique soit fait.

Exemple 4 : Moniteur d'énergie

La consommation énergétique est mesurée à la sortie unique (normalement chauffante) - configurée au moyen de P81.

Saisir la puissance de charge nominale en KW dans P82.

Aux niveaux 1 & 2, **EPR** mesure la consommation d'énergie pour les lots individuels et **Etot** pour l'ensemble du processus. Ils peuvent aussi avoir été personnalisés sur les deuxième et troisième lignes de l'écran d'opérateur au moyen de P74 et P75.

Réinitialiser ces dernières au moyen de **ErES** disponible dans le niveau 2. **Etot** ne peut être réinitialisé qu'après **EPR**. P71, P72 ou P73 peut personnaliser un des boutons de fonctions ou le bouton Page pour accéder à ce paramètre.

Exemple 5 : Programmateur

Cet espace est gardé pour la description du programmateur

Beispiel 1: Bedienung von Alarmen

Es sind bis zu 3 Alarne verfügbar. Sie können anhand der Schnellcodes (Seite 1) oder der "P"-Codes (Seite 3) geordert oder konfiguriert werden.

Anpassung von Alarmgrenzwerten

Auf Bedienebene 2 wählen Sie AL1, AL2 oder AL3 (wie zutreffend)

Drücken Sie , um die Grenze einzustellen

Quittieren eines Alarms

Ein Alarm kann auf dreierlei Weise quittiert werden:

1. In allen Fällen: Drücken Sie , um **AL AL** auszuwählen. Wählen Sie anschließend mit oder **YES**.

2. Bedienen Sie Logikeingang 1 oder 2 (falls konfiguriert)

3. Drücken Sie

Falls der Alarm immer noch ansteht, ist das ALM-Blinklicht dauerhaft eingeschaltet.

Per Systemvorgabe sind Alarne als nicht-selbsthaltend konfiguriert.

Beispiel 2: Bedienung des Timers

Ein interner Timer kann für drei Betriebsarten konfiguriert werden:

Halten - zur Regelung eines Prozesses auf einem bestimmten Wert für eine definierte Zeit.

Einschaltverzögerung - um die Ausgangsleistung nach einer festgelegten Zeit einzuschalten.

Soft Start - legt für einen festgelegten Zeitraum eine Leistungsgrenze an.

Zeitdauer über t.dUr einstellen.

Bei einem Halte-Timer stellen Sie so ein, dass der Countdown beginnt, wenn der PV nah am SP liegt.

Bei einem Soft-Start-Timer stellen Sie die Leistungsbegrenzung **55.0P** und den Grenzwert **55.5P** ein.

Stellen Sie den Timer anhand auf Läuft, Halten oder Reset, oder über einen entsprechend konfigurierten Logikeingang.

End blinkt, wenn der Timer abgelaufen ist. Der Leistungsausgang nimmt einen durch P43 festgelegten Wert an.

Beispiel 3: Selbstoptimierung des Reglers

Stellen Sie den Sollwert ungefähr auf die normale Arbeitstemperatur ein.

Stellen Sie die Ausgangsgrenzwerte auf einen sicheren Wert ein.

Wählen Sie **Aut Tun** aus der Liste der Ebene 2 und wählen Sie **YES**.

Der Regler blinkt im Bedienerdisplay, bis die Selbstoptimierung abgeschlossen ist.

Beispiel 4: Energieüberwachung

Der Energieverbrauch wird nur an einem Ausgang gemessen (normalerweise Heizen) - konfiguriert anhand von P81.

Geben Sie die nominale Leistungsregelung in kW in P82 ein.

Auf Ebene 1 & 2 wird über **EPR** der Energieverbrauch für einzelne Chargen und **Etot** für den gesamten Prozess gemessen. Sie können auch auf die zweite und dritte Zeile des Bedienerdisplays eingestellt werden sein (mittels P74 & P75).

Stellen Sie diese mittels auf Ebene 2 zurück. **Etot** kann nur nach **EPR** zurückgesetzt werden. Über P71, P72 oder P73 kann eine der Funktionstasten oder die Bild-Taste zum Aufrufen dieses Parameters kundenspezifisch belegt werden.

Beispiel 5: Programmgeber

Dieser Platz ist für die Programmgeberbeschreibung freigelassen.

Safety and EMC

This instrument is intended for industrial temperature and process control applications within the requirements of the European Directives on Safety and EMC. Information contained here is subject to change without notice. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information, your supplier shall not be held liable for errors contained herein. **Safety and EMC** protection can be seriously impaired if the unit is not used in the manner specified. The installer must ensure the safety and EMC of the installation. This instrument complies with the European Low Voltage Directive 2006/95/EC, by application of safety standard EN 61010. **Unpacking and storage.** If on receipt, the packaging or unit is damaged, do not install but contact your supplier. If being stored before use, protect from humidity and dust in an ambient temperature range of -30°C to +75°C. **Electrostatic discharge precautions.** Always observe all electrostatic precautions before handling the unit. **Service and repair.** This instrument has no user serviceable parts. Contact your supplier for repair. **Cleaning.** Isopropyl alcohol may be used to clean labels. Do not use water or water based products. A mild soap solution may be used to clean other exterior surfaces. **Electromagnetic compatibility.** This instrument conforms to the essential protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, by the application of a Technical Construction File. It satisfies the general requirements of the industrial environment defined in EN 61326. **Caution : Charged capacitors.** Before removing an instrument from its sleeve, disconnect the supply and wait at least two minutes to allow capacitors to discharge. Avoid touching the exposed electronics of an instrument when withdrawing it from the sleeve. **Symbols.** Symbols used on the instrument have the following meaning:

- Refer to manual.
- Risk of electric shock.
- Take precautions against static.
- C-tick mark for Australia (ACA) and New Zealand (RSM).

Complies with the 40 year Environment Friendly Usage Period. Restriction of Hazardous Substances.

Protected by DOUBLE INSULATION

Installation Category and Pollution Degree. This unit has been designed to conform to IEC61010 installation category II and pollution degree 2, defined as follows:

- Installation Category II (CAT II). The rated impulse voltage for equipment on nominal 230V supply is 2500V.
- Pollution Degree 2. Normally only non-conductive pollution occurs. However, a temporary conductivity caused by condensation must be expected.

Personnel. Installation must only be carried out by suitably qualified personnel

Enclosure of Live Parts. To prevent hands or metal tools touching parts that may be electrically live, the unit must be installed in an enclosure.

Caution : Live sensors. The controller is designed to operate if the temperature sensor is connected directly to an electrical heating element. However, you must ensure that service personnel do not touch connections to these inputs while they are live. With a live sensor, all cables, connectors and switches for connecting the sensor must be mains rated for use in 230Vac ±15%. CATII.

Wiring. It is important to connect the unit in accordance with the data in this sheet. Always use copper cables. Wiring must comply with all local wiring regulations, i.e. UK, the latest IEE wiring regulations, (BS7671), and USA, NEC Class 1 wiring methods.

Voltage rating. The maximum voltage applied to the following terminals must not exceed 230Vac +15%: - relay output to logic; dc or sensor connections; any connections to ground. The controller must not be wired to a three phase supply with an unearthed star connection.

Electrically Conductive pollution e.g. carbon dust, MUST be excluded from the unit enclosure. Where necessary, fit an air filter to the air intake of the enclosure. Where condensation is likely, include a thermostatically controlled heater in the enclosure.

Grounding of the temperature sensor shield. In some installations it is common practice to replace the temperature sensor while the controller is still powered up. Under these conditions, as additional protection against electric shock, we recommend that the shield of the temperature sensor is grounded. Do not rely on grounding through the framework of the machine.

Over Temperature Protection. To prevent overheating of the process under fault conditions, a separate over-temperature protection unit should be fitted which will isolate the heating circuit. This must have an independent temperature sensor. Alarm relays within the unit will not give protection under all failure conditions.

Installation Requirements for EMC. To comply with European EMC directive certain installation precautions are necessary:-

- General guidance. Refer to EMC Installation Guide, Part no. HA025464.
- Relay outputs. It may be necessary to fit a suitable filter to suppress conducted emissions.
- Table top installation. If using a standard power socket, compliance with commercial and light industrial emissions standard is usually required. To comply with conducted emissions standard, a suitable mains filter must be installed.

Sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM)

Ce régulateur est destiné aux applications industrielles de régulation de température et des procédés et satisfait aux exigences des directives européennes sur la sécurité et la compatibilité électromagnétique.

7	Power Supply Ensure that the supply is correct for your controller
1.	High voltage supply 100 to 230Vac ±15%
2.	Low voltage supply 24Vac/dc polarity is not important.
3.	Use copper conductors only.
Fuses should be provided externally. Recommended fuse type:	T rated 2A 250V. For 230V and 24V supply
• A switch or circuit breaker must be included in the building installation	It shall be in close proximity to the equipment and within easy reach of the operator
• It shall be marked as the disconnecting device for the equipment.	It shall be marked as the disconnecting device for the equipment.
Notes: A single switch or circuit breaker can drive more than one instrument.	Un earth (ground) connection is not required.

Alimentation électrique S'assurer que l'alimentation convient à votre régulateur
1. Alimentation haute tension 100 à 230Vca ±15%
2. La polarité de l'alimentation basse tension 24Vca/cc n'est pas importante.
3. N'utiliser que des conducteurs en cuivre.
Les fusibles doivent être fournis en externe. Type de fusible conseillé :
T, 2 A 250 V. Pour une alimentation 230V et 24V
• Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique
• que ce dernier doit être situé à proximité immédiate de l'équipement et facilement accessible par l'opérateur
• qu'il doit être clairement identifié comme dispositif de sectionnement de l'équipement.
Notes : un seul interrupteur ou disjoncteur peut commander plusieurs instruments.
Un raccord à la terre (masse) n'est pas nécessaire.

Achten Sie auf die richtige Versorgung für Ihren Regler.
1. Hochspannungsversorgung 100 bis 230Vac ±15%
2. Niederspannungsversorgung 24Vac/dc. Die Polarität spielt keine Rolle.
3. Benutzen Sie ausschließlich Kupferleiter.
Sicherungen sollten extern bereitgestellt werden. Empfohlener Sicherungstyp: T, 2A 250V. Für 230V- und 24V-Versorgung
• Die Apparatur muss einen Schalter oder Unterbrecher aufweisen.
• Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe der Apparatur befinden und für den Bediener leicht erreichbar sein.
• Kennzeichnung als Abschaltvorrichtung für die Apparatur erforderlich.
Anmerkungen: Ein Schalter oder Unterbrecher kann für mehr als nur ein Gerät eingesetzt werden.
Eine Erdung ist nicht erforderlich.

8	Sensor (Measuring) Input IP1
• Do not run input wires with power cables	
• Ground shielded cable at one point only	
• Sensor input not isolated from the logic outputs & logic inputs	
• Use appropriate compensating cable to extend thermocouple cabling.	

Entrée du capteur (mesure) IP1
• Ne pas acheminer les câbles d'entrée avec les câbles d'alimentation
• Câble blindé mis à la terre en un seul point
• L'entrée du capteur est non isolé par rapport aux sorties logiques et aux entrées logiques.
• Utiliser un câble de compensation approprié pour la connection au régulateur.

Führiereingang (Messeingang) IP1
• Verlegen Sie die Eingangskabel nicht zusammen mit Versorgungskabeln.
• Erden Sie abgeschirmte Kabel nur an einem Ende.
• Führiereingang ist nicht von Logikausgängen und Logikeingängen isoliert.
• Verwenden Sie eine entsprechende Ausgleichsleitung, um die Thermoelementverkabelung zu verlängern.

9	Outputs OP1, OP2, OP3, OP4
OP1/2/3 Normally open relays	OP1 Logic
OP4 Changeover relay	• ON state: 12Vdc at 40mA max
• Contact rating: 2A 230Vac ±15% resistive	• OFF state: <300mV, <100µA
• Not isolated from the sensor input	• Non isolée de l'entrée du capteur
OP2 (P116) OP3 (P108/P104) 0-20 mA or 4-20mA.	OP2 Triac • Rating: 0.75A rms, 30V minimum - 230Vac ±15% resistive
• Max load resistance: 500Ω	• Puissance : 0,75 A efficace (rms), 30V minimum - 230V CA ±15% sur charge résistive

Sorties OP1, OP2, OP3, OP4
Relais OP1/2/3
Relais OP4
• Pouvoir de coupe : 2 A 230V CA ±15% résistive
OP2 (P116) OP3 (P108/P104) 0-20 mA ou 4-20 mA.
• Résistance de charge maxi : 500Ω

Ausgänge OP1, OP2, OP3, OP4
OP1/2/3 Relais
OP4 Relais
• Kontakt-Nennwert: 230Vac ±15% ohm'sch
OP2 (P116) OP3 (P108/P104) 0-20mA or 4-20mA.
• Maximaler Lastwiderstand: 500Ω

RC (Snubber) If switching inductive loads such as some contactors and solenoids, fit the snubber across normally open relay contacts to prolong relay life.
Fit across the output terminals of a triac to prevent false triggering due to large transients. Do not fit the snubber for high impedance ac loads if there is a possibility that it will hold the output permanently on.

RC (Snubber) Lors de la commutation de charges inductives, notamment dans le cas de certains contacteurs ou électrovannes, installer le snubber entre les contacts de relais normalement ouvert pour prolonger la vie utile du relais.
Installer entre les bornes d'une sortie triac pour éviter les fausses alarmes en cas d'importants courants transitoires.
Ne pas installer le snubber pour des charges ca à forte impédance. Il est possible qu'il maintienne la sortie activée de manière permanente.

RC-Glied Beim Schalten von induktiven Lasten, wie z. B. einigen Kontaktgebbern oder Magnetventilen, installieren Sie das RC-Glied an den normalerweise offenen Relaiskontakten, um die Relais-Lebensdauer zu verlängern. An den Ausgangsklemmen eines Triac installiert, vermeidet das RC-Glied Fehlauslösungen aufgrund großer Überspannungen. Verwenden Sie RC-Glieder nicht für AC-Lasten mit hoher Impedanz, falls eine Möglichkeit besteht, dass der Ausgang so permanent eingeschaltet bleibt.

10	Digital (Logic) Inputs 1 and 2 (Digital Input 2 is not available in P116)
• Not isolated from CT or sensor inputs	• Contact open > 600Ω.
	• Contact closed < 300 Ω

Entrées numériques (Logiques) 1 et 2 (Entrée numérique 2 indisponible en P116)
• Non isolée du CT ou des entrées du capteur
• Contact ouvert > 600 Ω.
• Contact fermé < 300 Ω

Digital-(Logik-)Eingänge 1 und 2 (Digitaleingang 2 ist in P116 nicht verfügbar)
• Nicht von CT oder Führiereingängen isoliert
• Kontakt offen > 600Ω.
• Kontakt geschlossen < 300 Ω

11	Digital Communications
• Digital communications is EIA485 (3-wire) and uses Modbus protocol.	

Communications numériques
• Les communications numériques sont EIA485 (3-câbles) et emploie le protocole Modbus.

Digitale Kommunikation
• Die digitale Kommunikation ist EIA485 (3-Leiter) mit Modbus-Protokoll.

12	24V Transmitter Power Supply (Not available in P116)
• Output 24Vdc +10% <28mA	

Alimentation transmetteur 24V (non disponible en P116)
• Sortie 24Vcc +10% <28mA

24V Transmitter-Stromversorgung (nicht in P116 verfügbar)
• Ausgang 24Vdc +10% <28mA

13	Current Transformer
• CT input current: 0-50mA rms (sine wave, calibrated) 48/62Hz.	3 - 10V
• A 10Ω, burden resistor, is fitted inside the controller	50mA.
• Fit a voltage limiting device, such as two back to back zener diodes, across the CT, to prevent high voltages if the controller is unplugged.	

Transformateur de courant
• Courant d'entrée CT (Transformateur de courant) 0-50 mA efficace (sinusoïdal, calibré) 48/62Hz
• Une résistance de shunt, d'une valeur de 10Ω, est montée à l'intérieur du régulateur
• Installer un dispositif limiteur de tension, comme deux diodes Zener tête-bêche, aux bornes du CT, pour empêcher les courants transitoires haute tension en cas de débranchement du régulateur.

Stromwandler
• CT-Eingangsstrom: 0-50mAeff (Sinuswelle, kalibriert) 48/62Hz.
• Ein 10W, Bürdenwiderstand, im Innern des Reglers installiert
• Bringen Sie einen Spannungsbegrenzer wie z. B. zwei Ende an Ende angeschlossene Zener-Dioden am CT an, um hohe Spannungswerte beim Auslösen des Reglers zu vermeiden.

Other Levels of Operation	**To Select Level 2**
</tbl

To Select Configuration Level
 1. Press and hold **B** until **Conf** is shown.
 2. Release **B** and press **A** to choose **Conf**.
 3. Press **B**. **code** will be displayed.
 4. Press **A** or **B** to enter the pass code. Default = '4'.
 5. Press **B**. The display will show **Conf**.

To Configure the Controller
 6. Press **B** to scroll through a list of 'P' codes. (Press **B** to scroll back).
 7. Press **A** or **B** to change its value.
 8. Press **B** to accept.

To Return to previous levels
 Repeat 1, 2, and 3 but select **LEu 1** or **LEu 2**

Pour sélectionner le niveau de conf.
 1. Enfoncer et maintenir **B** jusqu'à ce que "Conf" (aller à) s'affiche.
 2. Relâcher **B** et appuyer sur **A** pour sélectionner **Conf**.
 3. Appuyer sur **B**. **code** s'affiche.
 4. Appuyer sur **A** ou **B** pour entrer le code de sécurité. Par défaut = '4'.
 5. Appuyer sur **B**. L'écran affiche **Conf**.

Pour configurer le régulateur
 6. Appuyer sur **B** pour faire défiler la liste des codes 'P'. (Appuyer sur **B** pour revenir).
 7. Appuyer sur **A** ou **B** pour modifier sa valeur.
 8. Appuyer sur **B** pour accepter.

Pour revenir aux niveaux précédents
 Répétez les étapes 1, 2 et 3 mais sélectionnez **LEu 1** ou **LEu 2**.

Auswahl der Konfigurationsebene
 1. **B** drücken und halten, bis "Conf" erscheint.
 2. **A** loslassen und **B** drücken, um **Conf** auszuwählen.
 3. **B** drücken. Es erscheint "**code**".
 4. Drücken Sie **A** oder **B**, um das Passwort einzugeben. Vorgabe = '4'.
 5. **B** drücken. Im Display erscheint "**Conf**".

Konfigurieren des Reglers
 6. **B** drücken, um eine Liste von 'P'-Codes durchzugehen. (**B** drücken, um rückwärts zu gehen).
 7. **A** oder **B** drücken, um den Wert zu ändern.
 8. Zum Annehmen **B** drücken.
Rückkehr zu vorigen Ebenen
 1, 2 und 3 wiederholen, dabei **LEu 1** oder **LEu 2** wählen.

Configuration 'P' Codes

P1 Sensor input
 J Ec Thermocouple type J (default)
 K Ec Thermocouple type K
 L Ec Thermocouple type L
 R Ec Thermocouple type R
 B Ec Thermocouple type B
 N Ec Thermocouple type N
 E Ec Thermocouple type T
 S Ec Thermocouple type S
 C Ec Custom linearisation pre-loaded with thermocouple type C

rtd Pt100
 Nu -10 to +80mV linear
 D20 0 - 20mA linear
 420 4 - 20mA linear

P2 Decimal point position

nnnn No decimal places (default)

One decimal place

nnnn Two decimal places

P3 Low scale range value

Limited by the high scale range value

P4 High scale range value

Limited by the low scale range value

P5 Linear input millivolts low -10mV

P6 Linear input millivolts high +80mV

P7 Control type

NonE Control action disabled

HP PID heating (default)

HO ON/OFF heating

CP PID cooling

Co ON/OFF cooling

HPIP PID heat PID cool

HPCO PID heat ON/OFF cool

HoIP ON/OFF heat PID cool

HoCo ON/OFF heat ON/OFF cool

P8 Non linear cooling type

Ln Linear (default)

Ho Water

oL Oil

Fan Forced air

P11 Output 1

P14 Output 4

nonE Output disabled

HEAT Heat output. (P11 default).

Cool Cool output.

AL1 Alarm 1

AL1_1 Alarm 1 inverted

AL2 Alarm 2 (P 14 default)

AL2_1 Alarm 2 inverted

AL3 Alarm 3 P11 default if heat is not configured

AL3_1 Alarm 3 inverted

AL3_2 Alarm 3 inverted

AL3_3 Alarm 3 inverted

SPRE SP re-transmission

OPRE OP re-transmission

PURE PV re-transmission

Erun Timer run status

tEnd Timer end status

P15 DC out range

D20 0 - 20mA

420 4 - 20mA (default)

P16 SP Retransmission low scale value

Clipped to **SPLo**

P17 SP Retransmission high scale value

Clipped to **SPHi**

P16 & P17 are only shown for a DC output and P12/P13 = **SPRE**

P21 Alarm 1 Type

P24 Alarm 2 Type

P27 Alarm 3 Type

nonE Unconfigured (P21 & P27 default)

Hi Full scale high (P24 default)

Lo Full scale low

dHi Deviation high

dLo Deviation low

bnd Deviation band

P22 Alarm 1 Latching

P25 Alarm 2 Latching

P28 Alarm 3 Latching

nonE Non latching (default)

Auto Latching with automatic reset

RAr Latching manual reset

nonRL Non latching no ALM indication

P23 Alarm 1 blocking

P26 Alarm 2 blocking

P29 Alarm 3 blocking

No No blocking (default)

Blocking

P31 Current transformer source

nonE CT not used (default)

OP1 CT measure on output 1

OP2 CT measure on output 2

OP3 CT measure on output 3

OP4 CT measure on output 4

P32 Current transformer range

10.0 to 999.9 amps

P33 Current transformer alarm latching

nonE Non latching (default)

Auto Latching with automatic reset

RAr Latching with manual reset

P34 Loop break alarm time

OFF or 1 to 9999 minutes

P35 Sensor break alarm type
 on Open circuit sensor will be detected (default)
 LAr Open circuit sensor alarm will be latched
 oFF Open circuit sensor will not be detected

P36 Sensor break safe output power
 -100% to 0% to 100%

P37 Sensor break alarms output
 nonE Indication only - does not operate an output (default)
 RL1 Each alarm output operates as a logic OR with break alarms

P41 Timer configuration
 nonE Timer disabled (default)
 DLL Dwell

dELY Delayed switch on
 55 Soft start

P42 Timer resolution
 H0Ur Hours HH:MM (default)
 fli n Minutes MM:SS

P43 Timer end type
 oFF Control goes to 0% (default)
 DLL Dwell at SP1

SP2 Control switches to SP2

rES Timer resets

P44 Operative SP alignment at startup

SP Operative SP = current SP (default)

Pu Operative SP = current PV

P51 Logic input DI1

P52 Logic input DI2 (not in P116)

nonE Input not used (default)

AcRL Alarm acknowledgement

SPSL Setpoint 2 select

Locb Front keypad disabled (keylock)

ErEs Timer reset

ErUn Timer run/reset

EHLD Timer hold

RAr Manual status

Sby Standby mode

P61 Comms address
 1 to 254 (default to 1)

P62 Comms baud rate
 9600 9600 bps (default)
 19200 19200 bps
 4800 4800 bps
 2400 2400 bps
 1200 1200 bps

P63 Comms parity setting
 nonE No parity (default)

EuEn Even parity

odd Odd parity

P64 Comms slave/master transmission
 nonE Master comms disabled

SP Broadcast working SP

Pu Broadcast process variable

oP Broadcast output power

Err Broadcast error

P65 Comms retransmission address
 0 to 9999 (default to 0)

P71 Pushbutton F1

P72 Pushbutton F2

P73 Pushbutton Page

nonE Pushbutton not used

AcRL Alarm acknowledge

SPSL Setpoint 2 select (P73 default)

R-rl Manual status (P71 default)

ErEs Timer/programmer run/reset (P72 default)

ErEs Reset energy counter

P74 Display second line content

P75 Display third line content

Std Working setpoint (default P74)

oP Output power (default P75)

ErE Time remaining

LeL Time elapsed

EPAr Energy counter (partial value)

Etot Energy counter (total value)

nonE Second/third line not used

P76 Lev2 Pass code.
 Default value: 2

P77 Configuration mode Pass code.
 Default value: 4

P81 Energy Meter Source
 nonE Energy meter disabled (default)

OP1 Energy measured on OP1/2/3 or 4

P82 Energy meter output rated power
 0.10 - 99.99 kW (default to 1kW)

rEc5 Recovery point save

nonE Do nothing (default)

SAuE Snapshot current parameters

rEcL Recovery point load